






GN 721-RA

| Описание             | d1<br>Ось -0.02/-0.05<br>Отверстие H7 | d2         | d3 | l1   | l2 | l3 +1.5 | l4 | l5 | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ начальная | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ конечная | ⚖   |
|----------------------|---------------------------------------|------------|----|------|----|---------|----|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| GN 721-5-M10x1-RA    | 5                                     | M 10 x 1   | 10 | 37.5 | 6  | 19      | 21 | -  | 7                                        | 20                                      | 18  |
| GN 721-6-M12x1,5-RA  | 6                                     | M 12 x 1.5 | 12 | 47   | 8  | 26      | 26 | 32 | 8                                        | 18                                      | 30  |
| GN 721-8-M16x1,5-RA  | 8                                     | M 16 x 1.5 | 16 | 56   | 10 | 30      | 32 | 42 | 11                                       | 29                                      | 65  |
| GN 721-10-M20x1,5-RA | 10                                    | M 20 x 1.5 | 20 | 69   | 12 | 37      | 37 | 52 | 21                                       | 57                                      | 130 |

GN 721-RB

| Описание             | d1<br>Ось -0.02/-0.05<br>Отверстие H7 | d2         | d3 | l1 | l2 | l3 +1.5 | l4 | l5 | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ начальная | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ конечная | ⚖   |
|----------------------|---------------------------------------|------------|----|----|----|---------|----|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| GN 721-6-M12x1,5-RB  | 6                                     | M 12 x 1.5 | 12 | 47 | 8  | 26      | 26 | 32 | 8                                        | 18                                      | 30  |
| GN 721-8-M16x1,5-RB  | 8                                     | M 16 x 1.5 | 16 | 56 | 10 | 30      | 32 | 42 | 11                                       | 29                                      | 66  |
| GN 721-10-M20x1,5-RB | 10                                    | M 20 x 1.5 | 20 | 69 | 12 | 37      | 37 | 52 | 21                                       | 57                                      | 133 |

GN 721-RAK

| Описание              | d1<br>Ось -0.02/-0.05<br>Отверстие H7 | d2         | d3 | l1   | l2 | l3 +1.5 | l4 | l5 | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ начальная | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ конечная | ⚖   |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|----|------|----|---------|----|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| GN 721-5-M10x1-RAK    | 5                                     | M 10 x 1   | 10 | 37.5 | 6  | 19      | 21 | -  | 7                                        | 20                                      | 23  |
| GN 721-6-M12x1,5-RAK  | 6                                     | M 12 x 1.5 | 12 | 47   | 8  | 26      | 26 | 32 | 8                                        | 18                                      | 38  |
| GN 721-8-M16x1,5-RAK  | 8                                     | M 16 x 1.5 | 16 | 56   | 10 | 30      | 32 | 42 | 11                                       | 29                                      | 82  |
| GN 721-10-M20x1,5-RAK | 10                                    | M 20 x 1.5 | 20 | 69   | 12 | 37      | 37 | 52 | 21                                       | 57                                      | 163 |


GN 721-RBK

| Описание              | d1<br>Ось -0.02/-0.05<br>Отверстие H7 | d2         | d3 | l1 | l2 | l3 +1.5 | l4 | l5 | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ начальная | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ конечная | ⚖   |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|----|----|----|---------|----|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| GN 721-6-M12x1,5-RBK  | 6                                     | M 12 x 1.5 | 12 | 47 | 8  | 26      | 26 | 32 | 8                                        | 18                                      | 39  |
| GN 721-8-M16x1,5-RBK  | 8                                     | M 16 x 1.5 | 16 | 56 | 10 | 30      | 32 | 42 | 11                                       | 29                                      | 84  |
| GN 721-10-M20x1,5-RBK | 10                                    | M 20 x 1.5 | 20 | 69 | 12 | 37      | 37 | 52 | 21                                       | 57                                      | 166 |





Фиксирующие элементы



GN 721-LA

| Описание             | d1<br>Ось -0.02/-0.05<br>Отверстие H7 | d2         | d3 | l1   | l2 | l3 +1.5 | l4 | l5 | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ начальная | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ конечная | ⚖   |
|----------------------|---------------------------------------|------------|----|------|----|---------|----|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| GN 721-5-M10x1-LA    | 5                                     | M 10 x 1   | 10 | 37.5 | 6  | 19      | 21 | -  | 7                                        | 20                                      | 18  |
| GN 721-6-M12x1,5-LA  | 6                                     | M 12 x 1.5 | 12 | 47   | 8  | 26      | 26 | 32 | 8                                        | 18                                      | 30  |
| GN 721-8-M16x1,5-LA  | 8                                     | M 16 x 1.5 | 16 | 56   | 10 | 30      | 32 | 42 | 11                                       | 29                                      | 65  |
| GN 721-10-M20x1,5-LA | 10                                    | M 20 x 1.5 | 20 | 69   | 12 | 37      | 37 | 52 | 21                                       | 57                                      | 130 |

GN 721-LB

| Описание             | d1<br>Ось -0.02/-0.05<br>Отверстие H7 | d2         | d3 | l1 | l2 | l3 +1.5 | l4 | l5 | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ начальная | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ конечная | ⚖   |
|----------------------|---------------------------------------|------------|----|----|----|---------|----|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| GN 721-6-M12x1,5-LB  | 6                                     | M 12 x 1.5 | 12 | 47 | 8  | 26      | 26 | 32 | 8                                        | 18                                      | 30  |
| GN 721-8-M16x1,5-LB  | 8                                     | M 16 x 1.5 | 16 | 56 | 10 | 30      | 32 | 42 | 11                                       | 29                                      | 66  |
| GN 721-10-M20x1,5-LB | 10                                    | M 20 x 1.5 | 20 | 69 | 12 | 37      | 37 | 52 | 21                                       | 57                                      | 133 |

GN 721-LAK

| Описание              | d1<br>Ось -0.02/-0.05<br>Отверстие H7 | d2         | d3 | l1   | l2 | l3 +1.5 | l4 | l5 | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ начальная | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ конечная | ⚖   |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|----|------|----|---------|----|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| GN 721-5-M10x1-LAK    | 5                                     | M 10 x 1   | 10 | 37.5 | 6  | 19      | 21 | -  | 7                                        | 20                                      | 23  |
| GN 721-6-M12x1,5-LAK  | 6                                     | M 12 x 1.5 | 12 | 47   | 8  | 26      | 26 | 32 | 8                                        | 18                                      | 38  |
| GN 721-8-M16x1,5-LAK  | 8                                     | M 16 x 1.5 | 16 | 56   | 10 | 30      | 32 | 42 | 11                                       | 29                                      | 82  |
| GN 721-10-M20x1,5-LAK | 10                                    | M 20 x 1.5 | 20 | 69   | 12 | 37      | 37 | 52 | 21                                       | 57                                      | 163 |

GN 721-LBK

| Описание              | d1<br>Ось -0.02/-0.05<br>Отверстие H7 | d2         | d3 | l1   | l2 | l3 +1.5 | l4 | l5 | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ начальная | Пружинная<br>нагрузка в<br>Н ≈ конечная | ⚖   |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|----|------|----|---------|----|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| GN 721-5-M10x1-LBK    | 5                                     | M 10 x 1   | 10 | 37.5 | 6  | 19      | 21 | -  | 7                                        | 20                                      | 23  |
| GN 721-6-M12x1,5-LBK  | 6                                     | M 12 x 1.5 | 12 | 47   | 8  | 26      | 26 | 32 | 8                                        | 18                                      | 38  |
| GN 721-8-M16x1,5-LBK  | 8                                     | M 16 x 1.5 | 16 | 56   | 10 | 30      | 32 | 42 | 11                                       | 29                                      | 82  |
| GN 721-10-M20x1,5-LBK | 10                                    | M 20 x 1.5 | 20 | 69   | 12 | 37      | 37 | 52 | 21                                       | 57                                      | 163 |